



Peugeot 308 SW: J909RR

N° Chassis:	VF3LRHNSJLS222805	Version:	308 SW 1.2 PT 130 BL Premium
1ère MEC:	30/10/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	105745	Puissance KW:	96
Type carrosserie:		Stationnement:	nvt
Boîte:	MAN 6 VIT		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Radio multimedia		Cache bagages
		Crochet

Pneu

205/55/16/91 H				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 4 mm	AVD	Michelin: 3,5 mm
	ARG	Michelin: 5,3 mm	ARD	Michelin: 5 mm
Profondeur de pneu AVG				4.0
Profondeur de pneu AVD				3.5
Profondeur de pneu ARG				5.3
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				205/55 R 16 91 H
Taille de pneu AVD				205/55 R 16 91 H
Taille de pneu ARG				205/55 R 16 91 H
Taille de pneu ARD				205/55 R 16 91 H
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Intérieur, Sale, Nettoyage chimique



Intérieur, Odeur, Traitement ozone (Odeur animale)



Jante alum. AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de vitre porte ARG, Dégâts chimiques, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Grille de pare-chocs AVG, Griffe(s), E - Remplacer



Jante alum. ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit int D coffre, Griffe(s), Smart repair



Garnit couvercle AR, Griffe(s), Smart repair



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre / hayon, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage

