



Peugeot 3008-2016: FP621WB

N° Chassis:	VF3MCYHZJLS125360	Version:	PEUGEOT 3008 / 2016 / 5P / SUV BlueHDi 130 S&S ALLURE BUSINESS
1ère MEC:	15/05/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	85801	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir

Pneu

225/55/18/102 V				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 55%	AVD	Continental: 55%
	ARG	Continental: 45%	ARD	Continental: 40%
Profondeur de pneu AVG	4.7			
Profondeur de pneu AVD	4.5			
Profondeur de pneu ARG	5.2			
Profondeur de pneu ARD	5.5			
Taille de pneu AVG	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu AVD	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu ARG	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu ARD	225/55 R 18 102 V			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	256			
Marque de pneu AVD	256			
Marque de pneu ARG	256			
Marque de pneu ARD	256			

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Smart repair +



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Aile ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Capot, Mauvaise réparation, Acceptable



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Coin pare-choc ARD, Griffe(s), 67 - Lustrage



Coffre / hayon, Griffe(s), 67 - Lustrage

