



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	000000820701-IT867	Numero di contratto:	760925
Targa:	GA519TH		

Dati del veicolo

Peugeot 5008;Suv;Diesel;Automatic;Black

Numero di telaio:	VF3MCRYHZRLS116827	Chilometraggio Rivelato:	124694 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	10.03.2020 /	Data e luogo Perizia:	06.03.2025 Rozzano
Vernice:		Tipo di vernice:	
Numero di Chiavi:	1 + 1	Tipo Rivestimento Interno:	
Colore Rivestimento Interno:			

Valutazione dei danni



- 1.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 3.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 5.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi



vano motore



Altro



folio complementare



folio complementare



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



3. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



3. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



3. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature