



Peugeot 5008-2016: FS099RT

N° Chassis:	VF3MCYHZRLS199588	Version:	PEUGEOT 5008 / 2016 / 5P / SUV BlueHDi 130 S&S EAT8 ALLURE
1ère MEC:	15/09/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	133562	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	7		
Nombre appuis-têtes	7		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir

Degré d'usure

225/55/18/102 V				
Pneus d'hiver:	AVG	Continental: 35%	AVD	Continental: 35%
	ARG	Continental: 35%	ARD	Continental: 40%
Profondeur de pneu AVG	5.9			
Profondeur de pneu AVD	5.9			
Profondeur de pneu ARG	5.9			
Profondeur de pneu ARD	5.5			
Taille de pneu AVG	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu AVD	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu ARG	225/55 R 18 102 V			
Taille de pneu ARD	225/55 R 18 102 V			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	Hiver			
Type de pneu ARD	Hiver			
Marque de pneu AVG	256			
Marque de pneu AVD	256			
Marque de pneu ARG	256			
Marque de pneu ARD	256			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Smart repair +




Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer




Bas de caisse int ARG, Bosse(s) et griffe(s), PDR - Débosselage ss peinture



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), PDR - Débosselage ss peinture



Cache bagages, Déformé / Forcé, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer

