

Kenteken	1YXR093
Merk Model	Peugeot 3008 GT 1.5 BlueHdi S&S 130pk/cv 5p EAT8
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	25/01/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
18/06/25	157.104	recup stock	Uitvoeren
18/06/25	157.104	Stockage pneus	Uitvoeren
16/06/25	157.056	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
19/02/25	146.431	150000 km	Uitvoeren
19/02/25	146.431	diagnose	Uitvoeren
19/02/25	146.431	oliezeef	Vervangen
19/02/25	146.431	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
30/11/24	139.096	accu	Vervangen
8/10/24	133.144	banden	Uitvoeren
8/10/24	133.144	wiel balanceren	N.v.t.
9/09/24	130.095	130000 km	Uitvoeren
9/09/24	130.095	diagnose	Uitvoeren
9/09/24	130.095	oliezeef	Vervangen
28/05/24	120.890	diagnose	Uitvoeren
28/05/24	120.890	remblokken achter	Vervangen
6/04/24	114.076	Stockage pneus	Uitvoeren
28/02/24	111.088	120000 km	Uitvoeren
28/02/24	111.088	diagnose	Uitvoeren
28/02/24	111.088	oliezeef	Vervangen
1/02/24	107.333	bandherstelling	Repareren
2/01/24	105.147	bandherstelling	Repareren
19/10/23	98.074	banden	Uitvoeren
19/10/23	98.074	wiel balanceren	N.v.t.
3/05/23	82.317	90000 km	Uitvoeren
3/05/23	82.317	luchtfILTER interieur	Vervangen
3/05/23	82.317	oliezeef	Vervangen
3/05/23	82.317	remblokken achter	Vervangen
3/05/23	82.317	remblokken vooraan	Vervangen
3/05/23	82.317	remvloeistof	Vervangen
11/04/23	80.267	diagnose	Uitvoeren
15/10/22	62.262	uitlijnen wielen vooraan	Afstellen
14/09/22	59.217	60000 km	Uitvoeren
14/09/22	59.217	brandstof hoofdfilter	Vervangen
14/09/22	59.217	luchtfILTER	Vervangen
14/09/22	59.217	luchtfILTER interieur	Vervangen
14/09/22	59.217	oliezeef	Vervangen
14/09/22	59.217	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
14/09/22	59.217	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
23/12/21	32.520	30000 km	Uitvoeren
23/12/21	32.520	oliezeef	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
23/12/21	32.520	remblokken vooraan	Vervangen
22/10/21	25.301	banden	Uitvoeren
22/10/21	25.301	wiel balanceren	N.v.t.