



Peugeot 3008-2016: FZ791ZY

N° Chassis:	VF3MCYHZUMS112403	Version:	PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV BlueHDi 130 S&S EAT8
1ière MEC:	15/06/2021	CV fiscaux:	Active Busine
Kilométrage inspection:	103408	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

215/65/17/99 V			
Pneus d'été:	AVG	Pirelli: 35%	AVD
	ARG	Pirelli: 35%	ARD
Profondeur de pneu AVG			6.0
Profondeur de pneu AVD			6.0
Profondeur de pneu ARG			6.0
Profondeur de pneu ARD			6.0
Taille de pneu AVG			215/65 R 17 99 V
Taille de pneu AVD			215/65 R 17 99 V
Taille de pneu ARG			215/65 R 17 99 V
Taille de pneu ARD			215/65 R 17 99 V
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			264
Marque de pneu AVD			264
Marque de pneu ARG			264
Marque de pneu ARD			264

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non


Revêtement assise siège AVG, Brûlé, E - Remplacer



Garniture montant Mil D, Griffes(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Mauvaise réparation, Peindre



Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Moulure de pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), L.L. Réparer et peindre (complet)

