



Peugeot 5008-2016: GE573RY

N° Chassis:	VF3MCYHZUMS248918	Version:	PEUGEOT 5008 / 2020 / 5P / SUV BlueHDi 130 S&S EAT8 Active Pack
1ère MEC:	16/02/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	118295	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	7		
Nombre appuis-têtes	7		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

215/65/17/99 H			
Pneus d'hiver:	AVG	Continental: 35%	AVD
	ARG	Continental: 35%	ARD
Profondeur de pneu AVG			6.0
Profondeur de pneu AVD			6.0
Profondeur de pneu ARG			6.0
Profondeur de pneu ARD			6.0
Taille de pneu AVG			215/65 R 17 99 H
Taille de pneu AVD			215/65 R 17 99 H
Taille de pneu ARG			215/65 R 17 99 H
Taille de pneu ARD			215/65 R 17 99 H
Type de pneu AVG			Hiver
Type de pneu AVD			Hiver
Type de pneu ARG			Hiver
Type de pneu ARD			Hiver
Marque de pneu AVG			256
Marque de pneu AVD			256
Marque de pneu ARG			256
Marque de pneu ARD			256

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer





Bas de caisse int ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Bas de caisse int AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

