

Kenteken	H177SL
Merk Model	Peugeot 108 1.0 e-VTi 53kW Blue Lease Executive
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	30-04-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
20-01-25	94.201	Bougie
20-01-25	94.201	Onderhoudsbeurt
20-01-25	94.201	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
17-06-24	78.275	Bougie
17-06-24	78.275	Luchtfilter
17-06-24	78.275	Onderhoudsbeurt
17-06-24	78.275	Vervanging band
16-02-24	78.178	APK
13-06-23	73.292	Onderhoudsbeurt
13-06-23	73.292	Remschijf + blokken voor
13-06-23	73.292	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
16-05-23	71.685	Remblokken voorzijde
23-03-23	68.907	Vervanging band
15-03-22	44.972	Onderhoudsbeurt
15-03-22	44.972	Remvloeistof
15-03-22	44.972	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
15-03-22	44.972	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
25-05-21	30.530	Onderhoudsbeurt
04-12-20	16.978	Onderhoudsbeurt
03-11-20	13.714	Band(en)
07-08-20	6.037	Band(en)