

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/29

Plate Number **J7-26-NR**
 Make **PEUGEOT**
 Model **108**
 Vehicle Description **Active 1.0 e-VTi 72pk 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/10/06	0 KM	damage	Voorzijde Diversen Voorbumper diversen,verhaalbaar	Schadenet Bathoorn, ,
2022/11/25	0 KM	damage	Rechts voor Diversen Deur RV tegen obstakel ger.	Schadenet Groningen, Autoschade Groningen B.V.,
2021/12/18	0 KM	damage	Rechts voor Bodem / onderzijde Koplamp R tegen obstakel ger.	Schadenet Bathoorn, ,
2025/01/15	38864 KM	repair	- Ruitenw.blad V - luidruchtig - Vervangen Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Kwik-Fit Fleet, , - Kwik-Fit Fleet, , - Kwik-Fit Fleet, ,
2024/09/12	36088 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	- Kwik-Fit Fleet, , - Kwik-Fit Fleet, ,