



Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF3PSCFB7 LR057172	Merk	PEUGEOT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J7-26-NR	Model	108 Active 1.0 e-VTi 72pk 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	44 266 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	23-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 165/65/14 Zomer 5.0 mm		Continental 165/65/14 Zomer 7.0 mm	
Continental 165/65/14 Zomer 6.5 mm		Continental 165/65/14 Zomer 6.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Dorpel	2		Onderdeel	Motorkap
		Positie	Links			Positie	-
		Type	Deuk			Type	Chemische afzetting
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Forfait herstelling

3			Onderdeel	Dak
			Positie	-
			Type	Deuk met lakschade
			Omvang	Diameter (mm) > 20
			Bewerking	Herstellen
5			Onderdeel	Dakstijl
			Positie	Rechts
			Type	Chemische afzetting
			Omvang	-
			Bewerking	Forfait herstelling
4			Onderdeel	Dakstijl
			Positie	Links
			Type	Chemische afzetting
			Omvang	-
			Bewerking	Forfait herstelling