

## MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/28

Plate Number **J1-21-JH**  
 Make **PEUGEOT**  
 Model **108**  
 Vehicle Description **Active 1.0 e-VTi 72pk 5d**

| DATE       | MILEAGE  | TYPE   | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUPPLIER                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/07/25 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechterzijde Deur RA tegen obstakel ger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keuze MLA niet repareren, ,</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 2025/01/13 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechts voor Velg en/of band tegen obstakel ger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keuze MLA niet repareren, ,</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 2024/06/20 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Linkerzijde Deur LA Verlies Partieel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keuze MLA niet repareren, ,</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 2023/07/21 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechterzijde Spiegel R tegen obstakel ger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keuze MLA niet repareren, ,</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 2021/07/26 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Velg en/of band overige</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schadenet Mij 1/2ller Kleinpolderplein, ,</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 2021/02/18 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bodem / onderzijde tp werpt obstakel op</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vakgarage Ketting, ,</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 2024/03/07 | 35392 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peugeot OHbeurt - NVT</li> <li>- Uitvoeren APK icm beurt - NVT</li> <li>- Uitvoeren Bougie versleten</li> <li>- Vervangen Handremmechanis - Vastgelopen</li> <li>- Gangbaar maken Int luchtfilter - versleten</li> <li>- Vervangen Luchtfilter -</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vakgarage Esberg, ,</li> <li>Vakgarage Esberg, ,</li> <li>Vakgarage Esberg, ,</li> <li>Vakgarage Esberg, ,</li> <li>Vakgarage Esberg, ,</li> <li>Vakgarage Esberg, ,</li> <li>Vakgarage Esberg, ,</li> </ul> |

|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |        | versleten<br>- Vervangen<br>R.schijf+blok.V -<br>versleten<br>- Vervangen<br>Remtrommel -<br>Vervuild<br>- Reinigen<br>Remvloeistof -<br>versleten<br>- Vervangen<br>Ruitenw.blad A -<br>versleten<br>- Vervangen<br>Ruitenw.blad V -<br>versleten<br>- Vervangen Uitlijn.<br>vierk. - NVT<br>- Afstellen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakgarage Esberg, ,</li> <li>• Vakgarage Esberg, ,</li> <li>• Vakgarage Esberg, ,</li> <li>• Vakgarage Esberg, ,</li> <li>• Vakgarage Esberg, ,</li> <li>• Vakgarage Esberg, ,</li> </ul> |
| 2024/01/27 | 34329 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandvervanging - NVT</li> <li>- Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT</li> <li>- Afstellen</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwik-Fit Fleet, ,</li> <li>• Kwik-Fit Fleet, ,</li> </ul>                                                                                                                                 |