

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/26

Plate Number **J3-97-XX**
 Make **PEUGEOT**
 Model **108**
 Vehicle Description **Active 1.0 e-VTi 72pk 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/05/03	0 KM	damage	Rechts voor Voorbumper div, niet verhaalb.	Schadenet Van As Sliedrecht, ,
2023/03/13	19154 KM	repair	- Peugeot OHbeurt - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., , - Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., , - Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., ,
2024/11/05	45695 KM	repair	- Peugeot OHbeurt - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Luchtfilter - versleten - Vervangen R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen Remvloeistof -	- Profile Moerdijk, DBS, , - Profile Moerdijk, DBS, , - Profile Moerdijk, DBS, ,

			versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Profile Moerdijk, DBS, , • Profile Moerdijk, DBS, , • Profile Moerdijk, DBS, , • Profile Moerdijk, DBS, ,
2024/09/09	43533 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2024/03/27	36033 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2023/07/31	23093 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., , • LeasePlan Nederland N.V., ,