

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2AVF238 (chassisnr: VF3VBYHVKM7839045)

Dit is een BTW auto



PEUGEOT EXPERT 1.5 STANDARD PREMIUM L2 BLUEHD

Km-stand	152203 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	1656 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	02-08-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	327 cm
		Vermogen	88 kW	Laadvermogen	1004 kg
		CO2 uitstoot	168 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Airconditioning, Trekhaak, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, Park Distance Control achter, Verlengde of verhoogde carrosserie, Imperiaal

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	<input type="checkbox"/>	Reservesleutel
Krik		Reservewiel
Navigatie CD/DVD		Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Boekje)		

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, slijtage		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja
Dorpels beschadigd	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Fulda	215/65 R16
RV	5 mm	Zomer	Fulda	215/65 R16
LA	6 mm	Zomer	Fulda	215/65 R16
RA	5 mm	Zomer	Fulda	215/65 R16

Aantal wioldoppen/LMV

0

Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Voorzijde		Deel: Zijschuifdeur links	
Omschrijving: Steenslag		Omschrijving: Deukje en krasjes	
Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten		Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Dorpel links		Deel: 2x naafkap	
Omschrijving: Gedeukt		Omschrijving: Manco	
Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Gegeven oplossing: Vervangen	
Deel: Achterdeur rechts		Deel: Achterdeur links	
Omschrijving: Gekrast		Omschrijving: Gekrast	
Gegeven oplossing: Spuiten		Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Scherm rechtsvoor		Deel: Bumper voor	
Omschrijving: Opgedrukt		Omschrijving: Krasen	
Gegeven oplossing: Vervangen		Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Scherm linksvoor			
Omschrijving: Gekrast			
Gegeven oplossing: Spuiten			

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto