



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	000000895857-IT867	Numero di contratto:	765701
Targa:	GF416PL		

Dati del veicolo

Peugeot Boxer; Cargo van; Diesel; Manual;

Numero di telaio:	VF3YABNFB12S72350	Chilometraggio Rivelato:	72806 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	27.05.2021 /	Data e luogo Perizia:	23.03.2026 TREBBO DI RENO (BO)
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Finta pelle / tessuto
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Rotto
- 3.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 5.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Rotto
- 6.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 7.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 8.) portello posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 9.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 10.) portello posteriore | Rotto
- 11.) porta posteriore - destra | Rotto

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Rotto



2. parete laterale - posteriore - destra
Rotto



2. parete laterale - posteriore - destra
Rotto



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



4. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



4. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



6. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



8. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



8. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. portello posteriore
Graffio/Rigature



9. portello posteriore
Graffio/Rigature



10. portello posteriore
Rotto



10. portello posteriore
Rotto



10. portello posteriore
Rotto



11. porta posteriore - destra
Rotto



11. porta posteriore - destra
Rotto



11. porta posteriore - destra
Rotto