



Citroen Berlingo-2018: EW220SA

N° Chassis:	VF77DBHY6JJ582333	Version:	CITROEN Berlingo VU 3p Fourgonnette BlueHDi 100 BVM Club M
1ière MEC:	18/04/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	128138	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	4		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	1	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes	1	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

195/65/15/95 V				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 60%	AVD	Bridgestone: 60%
	ARG	Bridgestone: 50%	ARD	Bridgestone: 50%
Profondeur de pneu AVG				4.2
Profondeur de pneu AVD				4.2
Profondeur de pneu ARG				4.8
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				195/65 R 15 95 V
Taille de pneu AVD				195/65 R 15 95 V
Taille de pneu ARG				195/65 R 15 95 V
Taille de pneu ARD				195/65 R 15 95 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Enjoliveur de roue AVD, Manque, E - Remplacer



Panneau ARG, Trou, LI - Réparer et peindre (complet)



Garniture porte de malle ARG, Cassé, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Pavillon caisse, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte de malle AR G, Mauvaise réparation, Peindre

