

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF7PSCFB5 KR535021	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H6-80-HG	Model	C1 VTi 72 S;S Feel 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-01-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	132 879 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	19-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓




Verwijderbare items

Kofferafdekking	✓
-----------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 165/65/14 Zomer 6.0 mm		Continental 165/65/14 Zomer 6.0 mm	
Continental 165/65/14 Zomer 6.5 mm		Continental 165/65/14 Zomer 6.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel: Portier Positie: Linksachter Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Smart Repair	2		Onderdeel: Scherm Positie: Linksachter Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Herstellen
3		Onderdeel: Bumper Positie: Achter Type: Kras Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Herstellen	4		Onderdeel: Scherm Positie: Rechtsachter Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Herstellen

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen