



Citroën C1 '14: J644LX

N° Chassis:	VF7PSCFB7KR545954	Version:	C1 VTi 72 Feel 5d
1ère MEC:	10/09/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	75338	Puissance KW:	53
Type carrosserie:		Stationnement	.
Boîte:	MAN 5 VIT		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence		
Nombre appuis-têtes	4		

Options

Nbre clés total	1	Equipement téléphone
Radio multimedia		Cache bagages

Pneu

	165/65/14/83 T			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 5,5 mm	AVD	Continental: 4 mm
	ARG	Continental: 5,8 mm	ARD	Continental: 5,3 mm
Profondeur de pneu AVG				5.5
Profondeur de pneu AVD				4.0
Profondeur de pneu ARG				5.8
Profondeur de pneu ARD				5.3
Taille de pneu AVG				165/65 R 14 83 T
Taille de pneu AVD				165/65 R 14 83 T
Taille de pneu ARG				165/65 R 14 83 T
Taille de pneu ARD				165/65 R 14 83 T
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Clef de contact, Manque, E - Remplacer

No pictures to display

Aile ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Pare-brise, Fêlure, E - Remplacer



Aile ARD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Antenne, Cassé, E - Remplacer

