

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF7PSCFB7 LR552936	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J4-03-LF	Model	C1 VTi 72 S;S ActieAuto 5d Feel APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	07-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	69 694 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 165/60/15 Zomer 3.0 mm		Continental 165/60/15 Zomer 3.0 mm	
Continental 165/60/15 Zomer 5.0 mm		Continental 165/60/15 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel	Portier	3		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksachter			Positie	Achter
		Type	Deuk			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen

4


Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

5


Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1


Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen