

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF7PSCFB7 LR553418	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J6-43-LX	Model	C1 VTi 72 S;S ActieAuto 5d Feel APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	17-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	84 960 km	Cylindersinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	17-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden


Goodyear 165/60/15 Zomer 3.5 mm		Goodyear 165/60/15 Zomer 2.5 mm	
Continental 165/60/15 Zomer 6.0 mm		Continental 165/60/15 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel	Bumper	3		Onderdeel	Scherf
		Positie	Achter			Positie	Rechtsachter
		Type	Kras			Type	Deuk
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen