

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF7PSCFB7 LR553455	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J9-83-LP	Model	C1 VTi 72 S;S Feel 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	97 529 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	12-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 165/60/15 Zomer 5.0 mm



Continental 165/60/15 Zomer 6.0 mm



Continental 165/60/15 Zomer 3.0 mm

Continental 165/60/15 Zomer 3.0 mm


Exterieur schade

2



Onderdeel	Bumper
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4


Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel
Positie	Rechtsvoor
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5


Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Interieur schade

1


Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen