

N° d'imprimé : D135082867

**PROCÈS-VERBAL****DE CONTRÔLE TECHNIQUE****NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

11/06/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25087980

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ****DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVG

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, ARD

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S059D298

(9) RAISON SOCIALE : C.T.W.L

(3) COORDONNÉES : 1 bis rue Voltaire

59136 WAVRIN

Tél : 03 20 58 29 84 Fax : 03 20 58 29 84

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 059C0636

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation

CB-791-NM(F)

28/09/2018

16/02/2012

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

C3

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF7SC8HR4BW634889

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10CTRVP001R231

GO

Document(s) présenté(s)

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 09.11.2024: 187 042 km / 04.11.2022: 146 755 km / 12.11.2020: 116 699 km  
 19.09.2018: 81 793 km

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

194310

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		22 %		26 %
Forces verticales :		759 daN		460 daN
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	270 daN	249 daN	171 daN	177 daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :		8 %		4 %
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	249 daN	171 daN	177 daN
Taux d'efficacité globale ( $\geq 58\%$ ) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ( $0.51 \text{m}^{-1}$ ) :	C1: 0.19	C2: 0.15		
Feux de croisement (-0.5% à -2,5%) :	-1.6 %		-0.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %		-2.5 %	

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**