



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000828014-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GA641DZ	

### Dati del veicolo

#### Citroen c3

Numero di telaio:	<b>VF7SXHMRVLT509818</b>	Chilometraggio Rivelato:	<b>102714 km</b>
Data Immatr. / Anno di costr.:	<b>06.03.2025 /</b>	Data e luogo Perizia:	<b>06.03.2025 Rozzano</b>
Vernice:		Tipo di vernice:	
Numero di Chiavi:	<b>1 + 1</b>	Tipo Rivestimento Interno:	
Colore Rivestimento Interno:			

### Valutazione dei danni



- 1.) cofano | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 3.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 4.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 6.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) porta anteriore - destra | 2 ammaccature
- 9.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 10.) faro alogeno - sinistro | Graffio/Rigature

**commento/riferimento:**

### Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore



Altro



folglio complementare



folglio complementare



1. cofano  
**Graffio/Rigature**



1. cofano  
**Graffio/Rigature**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



3. retrovisore esterno scatola - sinistro  
**Graffio/Rigature**



3. retrovisore esterno scatola - sinistro  
**Graffio/Rigature**



4. porta anteriore - sinistra

**Graffio/Rigature**



4. porta anteriore - sinistra

**Graffio/Rigature**



5. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**



4. porta anteriore - sinistra

**Graffio/Rigature**



5. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**



5. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**



6. parete laterale - posteriore - destra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra

**2 ammaccature**



8. porta anteriore - destra

**2 ammaccature**



9. retrovisore esterno scatola - destro

**Rotto**



8. porta anteriore - destra

**2 ammaccature**



8. porta anteriore - destra

**2 ammaccature**



9. retrovisore esterno scatola - destro

**Rotto**



9. retrovisore esterno scatola - destro

**Rotto**



10. faro alogeno - sinistro

**Graffio/Rigature**



10. faro alogeno - sinistro

**Graffio/Rigature**