

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/11

Plate Number **G0-79-GF**
 Make **CITROËN**
 Model **C3**
 Vehicle Description **PureTech 110 S;S Business 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/07/26	52512 KM	damage	Linkerzijde Schade bij inname	Leaseplan Nederland N.V., ,
2020/08/23	0 KM	damage	Voorbumper Inname FlexFleet OER	Axis Nederland N.V., ,
2020/08/22	0 KM	damage	Interieur Inname FlexFleet OER	Schadenet First Class Breukelen, Reco Autoschade Groep,
2025/04/08	82424 KM	repair	- Int luchtfilter - versleten - Vervangen Airco Reinigen - NVT - Uitvoeren	- Bochane Service Center Arnhem, , - Bochane Service Center Arnhem, ,
2023/10/24	66058 KM	repair	- APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Citroen B-beurt - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen	- Bochane Service Center Arnhem, , - Bochane Service Center Arnhem, ,

				Bochane Service Center Arnhem, ,
2022/03/17	46166 KM	repair	- Bougie - versleten - Vervangen Citroen B-beurt - NVT - Uitvoeren Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Luchtfiler - versleten - Vervangen	- Vakgarage Rustman, , - Vakgarage Rustman, , - Vakgarage Rustman, , - Vakgarage Rustman, ,
2021/08/12	22000 KM	repair	- Int luchtfiler - versleten - Vervangen	Bosch Car Service Breukelen, ,
2021/01/12	21624 KM	repair	- Citroen B-beurt - NVT - Uitvoeren	Bosch Car Service Breukelen, ,