



CITROEN C3

VIN	VF7SXHNZTJT645351
Immatriculation	FB-847-YN
Kilométrage	60 875 km
Première immatriculation	21/11/2018
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	01/09/2025 11:25:22	Lieu de l'inspection	BCA Nantes
----------------------	---------------------	----------------------	------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF7SXHNZTJT645351	Modèle	C3
Kilométrage	60 875 km	Nbre sièges	2
Type de carrosserie	Berline	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Noir
Première immatriculation	21/11/2018	Couleur carrosserie	Noir
Marque	CITROEN	Catégorie	Véhicule société

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Cache bagages	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui	Niveau carburant	75
Cric	Oui	Véhicule roulant	Oui

GPS

Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



2 | Pneus

Type

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



3 | Pneu AVD

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



4 | Pneu AVG

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



5 | Porte AVG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



6 | Porte ARG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



7 | Capot

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



8 | Aile ARD

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



9 | Porte ARD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



10 | Pare-chocs AR

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



11 | Moulure de pare-chocs AR

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



12 | Moulure de pare-chocs ARD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable

Dommages intérieurs



1 | Tapis de sol AV

Type

Mode de réparation

Déchirure

Smart repair

Photos commerciales

