



En toute confiance.

RAPPORT D'EXPERTISE REDIGÉ A LA DEMANDE DE : ENTERPRISE RENT-A-CAR


Rapport édité le : 23/06/2025

Date de mission : 20/06/2025

25AH7864A0

REFERENCE DEKRA EXPERTISE

Num. Police : - Num. Sinistre : 79193468
 Réf. Donneur d'ordres : - Date de sinistre : 13/06/2025
 Nature de l'évènement : Vol
 Date d'examen : 20/06/2025
Expert signataire : LANG Sébastien 004162-VE
 Examinateur : LEMORE Olivier
 Num. Véh. (flotte) : -



RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT :

Citroën C3 (SX) 5P (20-) 1.5 bhdI 100ch

Immatriculation (A)	GF-516-DX	
VIN (E)	VF7SXYHTUNT542777	
Kilométrage	65 906 KM Compteur	
Année :	Type Mines :	Date de MEC (B) :
2022	M10CTRVP1359830	14/03/2022
Carrosserie (J3) :	Puissance (cv fiscaux) (P6) :	Boite de vitesse :
CONDUITE INTERIEURE	5	BVM6
Genre (J1) :	Couleur :	Nature peinture :
VP	NOIR	Opaque Vernis
Energie (P3) :	Nb. Places assises :	Nb. Portes :
GAZ-OIL	5	-
Nationalité :	Date établi. du certif. d'immat. :	TVA récup. ? :
FRANCE	24/04/2023	OUI

Conclusions (Montants exprimés en euros)

	Tps (U.T)	Taux (€ H.T.)	Remise %	Total € H.T.
T1	4.8	57	0	273.6
Total M.O.				273,60
Total pièce(s)				6 471,02
Total Forfait				0,00
Total Peinture				0,00
Total Remises				-307,62
Total Vétusté				0,00
Total HT				6 437,00
Montant TVA				1 287,40
Total TTC				7 724,40

* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débosselage. T.V.A. 20% Durée des travaux théorique : 1 jr(s).

Total vétusté HT : 0,00 €

Personnes présentes, signatures :

Propriétaire / locataire :

Réparateur / réceptionnaire :

Confié à :

Expert signataire : LANG Sébastien 004162-VE

Examinateur : LEMORE Olivier

Etat général

Véhicule技techniquement réparable	OUI	
Véhicule éco. réparable	OUI	
Procédure V.E.	NON	
Procédure	R.I.V	
	€ H.T.	€ T.T.C.
Valeur à neuf		
Valeur VRADE	6 910,00	8 292,00
Valeur résiduelle		
Diff. des valeurs		

T.V.A. : 20,00 %

Lieu d'examen	CDA MORANGIS
Adresse	29-31 AVENUE FERDINAND DE LESSEPS Z.I DU VAL 91420 MORANGIS

Commentaires complets en dernière page

Evènement	1	(vide)	Intensité	Légère	Angle						
Qté	ELEMENT / LIBELLE		Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€.H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	ARMATURE DOSSIER ARD		9812675780	Échange	520	0	5	0	0	0	0
1	ARMATURE DOSSIER ARG		9820016080	Échange	510.83	0	5	0	0	0	0
1	GARNIT.DOSSIER ARG.		16712094VL	Échange	488.11	0	5	0	0	0	0
1	CEINT.SECURITE ARG.		98265759XX	Échange	479.08	0	5	0	0	0	0
1	CEINT.SECURITE ARD.		98265757XX	Échange	479.08	0	5	0	0	0	0
1	GARNITURE ASSISE AR.		16496129ZP	Échange	421.6	0	5	0	0	0	0
1	GARNIT.DOSSIER ARD.		16712091VL	Échange	409.18	0	5	0	0	0	0
1	CEINT.SECU.CENT.AR.		98119927XX	Échange	343.97	0	5	0	0	0	0
1	MATELASS.ASSISE AR.		9812368280	Échange	271.79	0	5	0	0	0	0
1	APPUI-TETE ARG.		9817694280	Échange	213.63	0	5	0	0	0	0
1	APPUI-TETE ARD.		9817694280	Échange	213.63	0	5	0	0	0	0
1	MATELAS.DOSSIER ARG.		9812370080	Échange	212.46	0	5	0	0	0	0
1	PLAGE AR.		98133519ZD	Échange	206.57	0	5	0	0	0	0
1	APPUI-TETE CENTR.AR.		9817694780	Échange	199.76	0	5	0	0	0	0
1	VITRE FIXE PORTE AVG			Échange	182.6	0	0	0.8	0	0	0
1	TAPIS COFFRE		98136484ZD	Échange	162.59	0	5	0	0	0	0
1	MATELAS.DOSSIER ARD.		9812368380	Échange	161.33	0	5	0	0	0	0
1	VERROU CEINTURE ARD.		98119921XT	Échange	127.42	0	5	0	0	0	0
1	GARNITURE PIED ARG.		98125909BJ	Échange	121.35	0	5	0	0	0	0
1	GARNITURE PIED ARD.		98125908BJ	Échange	121.35	0	5	0	0	0	0
1	FORFAIT REINITIALISATION CONSTRUCTEU		.REINIT	Échange	120	0	0	0	0	0	0
1	GARNITURE G.COIFFRE		98284132ZD	Échange	98.72	0	5	0	0	0	0
1	GARNITURE D.COIFFRE		98284131ZD	Échange	98.72	0	5	0	0	0	0
1	VERROU CEINTURE ARG.		98151982XT	Échange	88.26	0	5	0	0	0	0
1	SERRURE DOSSIER ARD.		9816701680	Échange	84.98	0	5	0	0	0	0
1	SERRURE DOSSIER ARG.		9816701780	Échange	77.31	0	5	0	0	0	0
1	APPUI D.PLAGE AR.		98133515ZD	Échange	16.57	0	5	0	0	0	0
1	APPUI G.PLAGE AR.		98133516ZD	Échange	16.41	0	5	0	0	0	0
1	AGRAFES		.AGRA	Échange	8	0	0	0	0	0	0
1	TRAITEMENT DES DECHETS		.DEC2	Échange	8	0	0	0	0	0	0
1	ENJOLIV.SERRURE ARG.		0000884782	Échange	3.86	0	5	0	0	0	0
1	ENJOLIV.SERRURE ARD.		0000884782	Échange	3.86	0	5	0	0	0	0
1	PLAGE AR REPOSE			Dépose/repos e	0	0	0	4	0	0	0

Commentaires

Estimation approximative du coût de la remise en état établie avant démontage et contrôle en fonction des seuls dommages apparents et sans préjuger des éléments qui pourraient s'avérer défectueux après démontage.

Rapport en " PHOTOEXPERTISE ". Examen du véhicule sur photographies transmises par le mandant.

Rapport non opposable pour recours, nous avons quantifié l'ensemble des dommages déclarés sans notion d'imputabilité.

Valeur du véhicule proche du montant des réparations, nous déconseillons les réparations.

Information RGPD

Dans le cadre de l'expertise de véhicules, nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants, au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de notre mandant, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : gdpr.southwesteurope@dekra.com.

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.