



Citroen Jumper2-2006: FF305RW

N° Chassis:	VF7YB2MFA12K77518	Version:	CITROEN Jumper VU 4p Fourgon 33 L1H1 BlueHDi 130 BVM6 Club
1ière MEC:	25/04/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	87821	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	3	Galerie de toit	
Nbre clés télécommandes	2	Porte latérale coulissante Droite	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

215/70/15/109 S				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 20%	AVD	Michelin: 20%
	ARG	Michelin: 20%	ARD	Michelin: 20%
Profondeur de pneu AVG	7.0			
Profondeur de pneu AVD	7.0			
Profondeur de pneu ARG	7.0			
Profondeur de pneu ARD	7.0			
Taille de pneu AVG	215/70 R 15 109 S			
Taille de pneu AVD	215/70 R 15 109 S			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	Toutes saisons			
Type de pneu ARD	Toutes saisons			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Roue de secours	Non	Cric	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Répétiteur G, Cassé, E - Remplacer



Pneu de secours, Manque, E - Remplacer



Jante de secours, Manque, E - Remplacer



Galerie de toit, Manque, E - Remplacer



Porte de malle AR D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Porte de malle AR G, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Feu ARG, Cassé, E - Remplacer

