

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: 021332

Kennzeichen: OHNE

Auftraggeber <b>Jeremy Böde</b>		Telefonnummer			
<b>Kundendaten</b>	Fahrzeughalter / Leasingnehmer <b>Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland</b>		E-Mail <b>contractmanagement@leasys.com</b>		
Straße <b>Friedrich-Lutzmann-Ring 1</b>		Plz <b>65428</b>	Ort <b>Rüsselsheim</b>	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR			Kundenkonto
Umsatzsteuer <b>ja</b>		§25a <b>nein</b>	Steuernummer		

<b>Fahrzeugdaten</b>	Hersteller <b>Citroën</b>	Typ <b>Jumper Grossraumkasten 35 ..</b>			Modell <b>2.2 BlueHDI FAP EU6d, Control L2H..</b>			
VIN <b>VF7YCBPFBRG021332</b>	Aufbau <b>Kastenwagen Hochraum</b>	Anzahl Türen <b>4</b>	Kraftstoff <b>Diesel</b>	KBA-Schlüssel <b>3001/BAA</b>				
Kennzeichen <b>OHNE</b>	Erstzulassung <b>26.06.2024</b>	Halter lt. Zulbesch. II <b>k. A.</b>	Halter lt. Kunde <b>1</b>	Leistung (kW) <b>103 kW</b>	Anzahl Zylinder <b>4</b>	HV-Batterie (kWh) <b>0</b>	Hubraum (ccm) <b>2179</b>	HU <b>06/25</b>
Gesamtfahrt. lt. Halter <b>k. A.</b>	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler <b>13.188 km</b>	max. km-Stand bei Übergabe <b>13.188 km</b>			Raucherfahrzeug <b>k. A.</b>	letzter KD am <b>k. A.</b>	Letzter KD (km) <b>k. A.</b>	
Farbe <b>LACKIERUNG WEISS ICY/DECKENDE..</b>	Lackierung <b>keine Angabe</b>	Reimport <b>k. A.</b>	nächster KD in Tagen <b>k. A.</b>	nächster KD (km) <b>k. A.</b>				
Scheckheft <b>nicht vollständig</b>	Scheckheft Bemerkung							
Polster <b>keine Angabe</b>	Polsterfarbe <b>keine Angabe</b>	Getriebe <b>Getriebe 6-Gang</b>	Schadstoffk. <b>Euro6d</b>	CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) <b>209-247 (WLTP)</b>				
Ehemalige Nutzung <b>Mietwagen</b>	Eigentum des Kunden <b>k. A.</b>							
<b>Sonstiges</b>	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.					


<b>Ausstattung</b>	<b>Serienausstattung:</b>					
	Airbag Fahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb			
	Außenspiegel mit Weitwinkel	Blinkleuchten in Außenspiegel integriert, farb..	Bremsassistent			
	Dachantenne Digital (kurz)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe			
	Fensterheber elektrisch vorn	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i..	Getriebe 6-Gang			
	Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum (Stand..	Klimaanlage	Kopfstützen gepolstert			
	Kraftstofftank: 90 Ltr.	Laderaumtrennwand	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar			
	Motor 2,2 Ltr. - 103 kW Blue-HDI FAP KAT (21..	Radstand 3450 mm	Reifen-Reparaturkit			
	Rußpartikelfilter	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts			
	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenschutzleisten	Servolenkung			
	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne..			
	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenw..	Start/Stop-Anlage	Steckdose im Lade-/Fahrgastraum			
	Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Wegfahrsperrre mit Transponder	Zul. Gesamtgewicht 3,50 t			
	<b>Sonderausstattung:</b>					
	City-Paket	Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent			
	Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)	Holzfussboden im Laderaum mit Radkastenv..	USB-Anschluss			
<b>Bemerkung</b>	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 22.08.2025 - Gültig bis 13188 km					
<b>Vorschäden</b>	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>					
	Tauschaggregat <b>nein</b>	Nachlackierung <b>nein</b>	Technischer Mangel <b>nein</b>	Sonstiges <b>nein</b>	Vorschadenhöhe <b>0,00 €</b>	
	<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>					
	Tauschaggregat <b>-</b>	Nachlackierung <b>-</b>	Technischer Mangel <b>-</b>	Sonstiges <b>-</b>	Vorschadenhöhe <b>0,00 €</b>	
<b>Unfallfreiheit</b>	Unfallfrei = ja					

## Gebrauchtfahrzeugbewertung


Auftr.-Nr: 021332

Kennzeichen: OHNE

### Optischer Zustand



L



Servicenachweise fehlen  
Trennwand Fahrgastzelle-Kratzer-Smart  
Türverkleidung HR-Beschädigt-WM

650,00 €  
150,00 €  
80,00 €  
**880,00 €**

Zwischensumme



R

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Technischer Zustand

Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung - ern.  
Zwischensumme

150,00 €  
**150,00 €**

#### Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.

Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.

Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.

Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.

Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.

Fahrzeug verunreinigt und nass

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.
	Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		
Reifen vorne	VL	225/70 R15C 110R	VR 6,00 mm (Continental)
Reifen hinten	HL	225/70 R15C 110R	HR 8,00 mm (Continental)
Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung k. A.	
k. A.	k. A. (k. A.)	VR	k. A. (k. A.)
Reifen hinten	HL	k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

### Endbetrag

Optischer Zustand	880,00 €
Technischer Zustand	150,00 €
Endbetrag (Netto)	<b>1.030,00 €</b>
19 % Mehrwertsteuer	<b>195,70 €</b>
<b>Endbetrag (Brutto)</b>	<b>1.225,70 €</b>

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: 021332  
Kennzeichen: OHNE

<b>Bestätigung des Fahrzeugeigentümers</b>				
<b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b>				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
<b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b>				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
<b>Wichtige Eckdaten</b>				
Vorschäden	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

---

Ort / Datum Bewertung

---

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Citroën Jumper Grossraumkasten 35 L2H2 Control BlueHDi 140 Start&Stop

Auftr.-Nr: 021332

VIN: VF7YCBPFBRG021332

Kilometerstand: 13.188 km

Erstzulassung: 26.06.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Citroën Jumper Grossraumkasten 35 L2H2 Control BlueHDi 140 Start&Stop

Auftr.-Nr: 021332

VIN: VF7YCBPFBRG021332

Kilometerstand: 13.188 km

Erstzulassung: 26.06.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Türverkleidung HR-Beschädigt-WM



Trennwand Fahrgastzelle-Kratzer-Smart



Trennwand Fahrgastzelle-Kratzer-Smart