

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/21

Plate Number **J3-62-HH**
 Make **NISSAN**
 Model **MICRA**
 Vehicle Description **IG-T 100 ActieAuto 5d Acenta APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/01/02	0 KM	damage	Rechts achter Spatbord RA tegen obstakel ger.	Keuze MLA niet repareren, ,
2024/06/24	47845 KM	repair	- APK icm beurt - NVT - Uitvoeren 80.000 Km - NVT - Uitvoeren Accu versleten - Vervangen Bougie versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Auto Buikema, , - Bosch Car Service Auto Buikema, , - Bosch Car Service Auto Buikema, , - Bosch Car Service Auto Buikema, , - Bosch Car Service Auto Buikema, , - Bosch Car Service Auto Buikema, , - Bosch Car Service Auto Buikema, ,
2023/08/14	36543 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Auto Buikema, , - Bosch Car Service Auto Buikema, , - Bosch Car Service Auto Buikema, ,

				Bosch Car Service Auto Buikema, ,
2022/08/01	24068 KM	repair	40.000 Km - NVT - Uitvoeren - Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	- Opel Haaima Leeuwarden, , - Opel Haaima Leeuwarden, ,
2021/07/26	9968 KM	repair	20.000 Km - NVT - Uitvoeren	Opel Haaima Leeuwarden, ,