

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VNVK14007 62198581	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XR-97-2T	Model	MICRA IG-T 100 ActieAuto 5d N-Connecta APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	07-03-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	42 107 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Bridgestone 195/55/16 Zomer 4.5 mm		Bridgestone 195/55/16 Zomer 4.0 mm	
Bridgestone 195/55/16 Zomer 5.5 mm		Bridgestone 195/55/16 Zomer 5.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksvoor

Deuk

Aantal > 2

Smart Repair

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksvoor

Deuk met lakschade

-

Herstellen

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier boven

Linksvoor

Deuk

-

Ter info

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Linksvoor

Deuk met lakschade

-

Ter info

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksachter

Deuk met lakschade

-

Herstellen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Linksachter

Deuk

-

Ter info

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksachter

Deuk met lakschade

-

Herstellen

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Achter

Deuk met lakschade

-

Herstellen

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsachter

Deuk met lakschade

-

Herstellen

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 16"

Rechtsachter

Kras

-

Forfait herstelling

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Deuk met lakschade

-

Herstellen

12



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsvoor

Deuk met lakschade

-

Herstellen

13



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 16"

Rechtsvoor

Kras

-

Forfait herstelling

14



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Voor

Kras

-

Herstellen

15



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Motorkap

-

Deuk met lakschade

-

Herstellen

</

17



Onderdeel	Dakstijl
Positie	Links
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling