

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/02

Plate Number **G7-62-RH**
 Make **NISSAN**
 Model **MICRA**
 Vehicle Description **IG-T 100 N-Connecta 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/07/09	0 KM	damage	Links achter Achterbumper (onb) tpy, geen WBF	Keuze MLA niet repareren, ,
2023/04/29	0 KM	damage	Links achter Spatbord LA tegen obstakel ger.	ASN Autoschade Amstelveen, ,
2025/06/24	76597 KM	repair	- APK icm beurt - NVT - Uitvoeren 100.000 Km - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Uitlaatdemp.A - lek - Repareren	- James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, ,

				- James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, ,
2023/08/24	61385 KM	repair	80.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - luidruchtig - Vervangen	- Vakgarage Family Cars, , - Vakgarage Family Cars, , - Vakgarage Family Cars, , - Vakgarage Family Cars, , - Vakgarage Family Cars, ,
2022/09/27	49708 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., , - Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., , - Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., , - Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., ,

				• Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., , • Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., ,
--	--	--	--	---