

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/03/27

Plate Number **J7-09-HX**
 Make **NISSAN**
 Model **MICRA**
 Vehicle Description **IG-T 100 ActieAuto 5d N-Connecta APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/03/08	0 KM	damage	Deur LV Deur LA Linkerzijde div, niet verhaalb.	Schadenet Almere Stad, ,
2024/07/16	61737 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, ,
2023/10/02	46936 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, , - Vakgarage Mobron, ,
2023/06/29	43665 KM	repair	- Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,

				• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/09/27	30711 KM	repair	• 40.000 Km - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Nissan dealer Bochane Almere, , • Nissan dealer Bochane Almere, ,
2021/08/10	14339 KM	repair	• 20.000 Km - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• James Auto Service Tiggelman, , • James Auto Service Tiggelman, ,