

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BRY324 (chassisnr: VR1J45GBUMY009118)

Dit is een BTW auto



DS 7 1.6 E-TENSE PERFORMANCE LINE A

Km-stand	43483 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1735 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Hybride benzine	Aandrijving	Voor	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	02-04-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	274 cm
		Vermogen	165 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	NB	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif (af fabriek), Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Xenon koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Publieke laadpaalkabel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Winter	Goodyear	235/50 R19
RV	6 mm	Winter	Goodyear	235/50 R19

LA	6 mm	Winter	Goodyear	235/50 R19
RA	6 mm	Winter	Goodyear	235/50 R19
Aantal wioldoppen/LMV				LMV
Aantal beschadigd				0
Dealer onderhouden				Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur				Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt				Nee
Technische staat				Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Motorkap	Deel: Bumperhoek rechtsachter
Omschrijving: Deukjes en krasjes	Omschrijving: Krasjes
Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten
Deel: Portier linksachter	Deel: Interieur
Omschrijving: Deukjes en krasjes	Omschrijving: Gestript
Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	Gegeven oplossing: Montage
Deel: Portier rechtsachter	Deel: Strip scherm ra
Omschrijving: Slecht hersteld	Omschrijving: Wijkt
Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	Gegeven oplossing: Herstellen
Deel: Schuifdak elektrische	
Omschrijving: Defect	
Gegeven oplossing: Herstellen	

Extra foto's

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto