



DS 7 Crossback / 2017 / 5P / SUV: FJ372BY

N° Chassis:	VR1J45GFUKY140172	Version:	PureTech 180 Automatique Business
1 ^{ère} MEC:	24/07/2019	CV fiscaux:	9
Kilométrage inspection:	80899	Puissance KW:	132
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Beige
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir

Pneu

235/55/18/99 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 65%	AVD	Michelin: 65%
	ARG	Michelin: 50%	ARD	Michelin: 50%
Profondeur de pneu AVG				4.0
Profondeur de pneu AVD				4.0
Profondeur de pneu ARG				5.0
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				235/55 R 18 99 V
Taille de pneu AVD				235/55 R 18 99 V
Taille de pneu ARG				235/55 R 18 99 V
Taille de pneu ARD				235/55 R 18 99 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyoy



Jt ext lèche-vitre ARG, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Porte ARG, Différence de teinte, Peindre



Tapis de coffre, Incomplet, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Kit collage vitrage, Nécessaire repose vitrage, E - Remplacer

