

Kenteken	2BAR129
Merk Model	Ds DS7 Crossback E-Tense Performance Line+ 1.6i 225pk/cv 5p Aut
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	10/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/09/25	0	Technische Indicatie	Uitvoeren
18/08/25	92.257	pechverhelping	Uitvoeren
18/08/25	92.257	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
29/03/25	84.858	Stockage pneus	Uitvoeren
3/01/25	80.233	diagnose	Uitvoeren
3/01/25	80.233	klepdeksel	Vervangen
2/01/25	80.233	pechverhelping	Uitvoeren
2/01/25	80.233	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
17/10/24	77.077	Stockage pneus	Uitvoeren
7/06/24	66.109	compleet achterlicht	Vervangen
1/06/24	67.801	Stockage pneus	Uitvoeren
9/04/24	66.109	60000 km	Uitvoeren
9/04/24	66.109	batterij	Vervangen
9/04/24	66.109	bougie	Vervangen
9/04/24	66.109	luchtfILTER	Vervangen
9/04/24	66.109	oliezeef	Vervangen
9/04/24	66.109	pyrotechnisch gordelslot	Vervangen
9/04/24	66.109	remblokken achter	Vervangen
9/04/24	66.109	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
9/04/24	66.109	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
19/10/23	58.025	Stockage pneus	Uitvoeren
10/01/23	38.896	35000 km	Uitvoeren
10/01/23	38.896	oliezeef	Vervangen
10/01/23	38.896	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
10/01/23	38.896	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
3/12/21	3.700	banden	Uitvoeren
3/12/21	3.700	wiel balanceren	N.v.t.