

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2CTZ192 (chassisnr: VR3F4DGXTNY624537)

Dit is een BTW auto



PEUGEOT 308 SW 1.6 HYBRID ALLURE EAT

Km-stand	155926 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1734 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Blauw
Brandstof	Hybride benzine	Aandrijving	Voor	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	30-11-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	274 cm
		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	31 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak afneembaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Stekker set	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, gescheurd	Voorruit	: Aandacht nodig, scheur

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Goodyear	225/45 R17
RV	3 mm	Zomer	Goodyear	225/45 R17

LA	3 mm	Zomer	Goodyear	225/45 R17
RA	3 mm	Zomer	Goodyear	225/45 R17
Aantal wioldoppen/LMV				LMV
Aantal beschadigd				4
Dealer onderhouden				Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur				Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt				Nee
Technische staat				Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Voorruit Omschrijving: Scheur Gegeven oplossing: Vervangen		Deel: Dak Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen	
Deel: Bumper achter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Velg rechtsachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie	
Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie	
Deel: Bumper voor Omschrijving: Lak laat los Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie	
Deel: Scherf linksachter Omschrijving: Deukjes Gegeven oplossing: Restylen		Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie	

Deel:
Stoel l
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Mat lv
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto