

# Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2CBZ695 (chassisnr: VR3FBYHZLNY535811)

Dit is een BTW auto



## PEUGEOT 308 1.5 BLUEHDI ACTIVE PACK

|                               |            |                         |                |                      |         |
|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------|
| <b>Km-stand</b>               | 38439 km   | <b>Soort voertuig</b>   | Personenauto   | <b>Ledig gewicht</b> | 1418 kg |
| <b>Tank/ Laad inhoud</b>      |            | <b>Transmissie</b>      | Handgeschakeld | <b>Kleur</b>         | Wit     |
| <b>Brandstof</b>              | Diesel     | <b>Aandrijving</b>      | Voor           | <b>Aantal deuren</b> | 5       |
| <b>Datum eerste toelating</b> | 30-05-2022 | <b>Aantal cilinders</b> | 4              | <b>Wielbasis</b>     | 268 cm  |
|                               |            | <b>Vermogen</b>         | 96 kW          | <b>Laadvermogen</b>  | -       |
|                               |            | <b>CO2 uitstoot</b>     | 114 g/km       | <b>APK t/m</b>       |         |

### Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control achter

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Hoofdsleutel        | Reservesleutel              |
| Krik                | Reservewiel                 |
| Instructieboekje    | Onderhoudsboekje (Digitaal) |
| Hoedenplank/rolhoes |                             |

### Bijzonderheden interieur

|                    |      |                     |      |
|--------------------|------|---------------------|------|
| Aantal zitplaatsen | : 5  | Aantal hoofdsteunen | : 5  |
| Schoon van binnen  | : Ja | Normale geur        | : Ja |

### Bijzonderheden exterieur

|                    |      |                              |                 |
|--------------------|------|------------------------------|-----------------|
| Schoon van buiten  | : Ja | Sponningen deuren beschadigd | : Ja, kras(sen) |
| Gebruikerskrassen  | : Ja | Restyledekjes                | : Ja            |
| Dorpels beschadigd | : Ja |                              |                 |

### Banden

| Band | Geschat profiel | Soort  | Merk    | Maat       |
|------|-----------------|--------|---------|------------|
| LV   | 3 mm            | Winter | Hankook | 205/55 R16 |
| RV   | 3 mm            | Winter | Hankook | 205/55 R16 |

|                                                            |      |        |         |            |
|------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| LA                                                         | 4 mm | Winter | Hankook | 205/55 R16 |
| RA                                                         | 4 mm | Winter | Hankook | 205/55 R16 |
| <b>Aantal wioldoppen/LMV</b>                               |      |        |         | LMV        |
| <b>Aantal beschadigd</b>                                   |      |        |         | 4          |
| <b>Dealer onderhouden</b>                                  |      |        |         | Ja         |
| <b>Proefrit gemaakt door inspecteur</b>                    |      |        |         | Nee        |
| <b>Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt</b> |      |        |         | Nee        |
| <b>Technische staat</b>                                    |      |        |         | Goed       |

## Extra details

### Beschadigingen

|                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deel:</b><br>Bumper achter<br><b>Omschrijving:</b><br>Krasjes<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Bijwerken en polijsten              |    | <b>Deel:</b><br>Scherm rechtsachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Deukje<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Restylen                |    |
| <b>Deel:</b><br>Velg rechtsachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Velgrand beschadigd<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Velg reparatie      |   | <b>Deel:</b><br>Portier rechtsachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Deukje<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Restylen               |   |
| <b>Deel:</b><br>Dorpel rechts<br><b>Omschrijving:</b><br>Beschadiging met deuk<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Herstellen en spuiten |  | <b>Deel:</b><br>Velg rechtsvoor<br><b>Omschrijving:</b><br>Velgrand beschadigd<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Velg reparatie |  |
| <b>Deel:</b><br>Bumper voor<br><b>Omschrijving:</b><br>Krasjes<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Spuiten                               |  | <b>Deel:</b><br>Motorkap<br><b>Omschrijving:</b><br>Krasjes<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Bijwerken en polijsten            |  |
| <b>Deel:</b><br>Scherm linksvoor<br><b>Omschrijving:</b><br>Deuk<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Herstellen en spuiten               |  | <b>Deel:</b><br>Velg linksvoor<br><b>Omschrijving:</b><br>Velgrand beschadigd<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Velg reparatie  |  |

**Deel:**

Dorpel links

**Omschrijving:**

Beschadiging met deuk

**Gegeven oplossing:**

Herstellen en spuiten

**Deel:**

Velg linksachter

**Omschrijving:**

Velgrand beschadigd

**Gegeven oplossing:**

Velgreparatie

**Deel:**

Mat lv

**Omschrijving:**

Beschadigd

**Gegeven oplossing:**

Vervangen

**Extra foto's**

Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto