

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Kevin Röbke		Telefonnummer	
Kundendaten		Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, Leasys S.p.A Zweigstelle Deutschland			
		E-Mail contractmanagement@leasys.com			
		Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1	Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Gifhorn
		Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto
		Umsatzsteuer ja	§25a nein	Steuernummer	

Fahrzeugdaten		Hersteller Peugeot	Typ 308 SW Allure		Modell 1.5 BlueHDI 130 EU6e, SW Allure (E..					
		VIN VR3FCYHZ7RY559562	Aufbau Kombi		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 1889/AEI			
		Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 24.06.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 1499	HU 06/25
		Gesamtfahr. lt. Halter k. A.	Gesamtfahr. lt. Km-Zähler 80.583 km	max. km-Stand bei Übergabe 80.583 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 02/25	Letzter KD (km) 59.259 km		
		Farbe WEISS/TYP AUSSENVERKLEIDUNG ..	Lackierung metallic	Reimport k. A.		nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.			
		Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung							
		Polster Andere	Polsterfarbe Andere	Getriebe Getriebe Automatik - ..		Schadstoffk. Andere	CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) 134 (WLTP)			
		Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.							
Sonstiges		Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.				

Ausstattung		<b>Serienausstattung:</b>					
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antischlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. anklappbar Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Co.. Einparkhilfe hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch) Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung.. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkenn.. Frontscheibe Verbundglas Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.. Handschuhfach beleuchtet Heckschürze, schwarz glänzend Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kindersicherung elektrisch Kühlergrill schwarz verchromt Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten Mittelarmlehne vorn Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT1.. Pyrotechnischer Gurtstraffer Reifendruck-Kontrollsyste.. Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d Scheinwerfer Eco-LED Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunk.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Tagfahrlicht LED Zentralverriegelung mit Fernbedienung					
		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Einschaltautomatik für Fahrlicht Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assi.. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko.. Gepäckraumabdeckung / Rollo Getränkehalter vorn Heckleuchten LED Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff Karosserie: 5-türig Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/B.. Lenkrad (Leder) LM-Felgen Mobile Online Dienste MirrorLink und AppinC.. Navigationssystem i-Connect Advanced Radioempfang digital (DAB+) Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e SCR-System (AdBlue-Technologie) Servolenkung elektrisch Sitze vorn höhenverstellbar Warnanlage für Sicherheitsgurte					
		Anti-Blockier-System (ABS) Audiobedienung am Lenkrad Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-S.. Bordcomputer Elektr. Bremskraftverteilung Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (.. Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent Freisprecheinrichtung Bluetooth Gepäckraumboden verschiebbar, variabel Getriebe Automatik - (8-Stufen) Heckscheibe heizbar Innenspiegel mit Abblendautomatik Kartentasche an Vordersitze Kopf-Airbag-System Lenkrad mit Multifunktion Mittelarmlehne hinten Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP Parkbremse elektrisch Reifen-Reparaturkit Rußpartikelfilter Scheibenwischer mit Regensensor Seitenairbag vorn Sitz vorn links höhenverstellbar Start/Stop-Anlage Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung aut..					
		<b>Sonderausstattung:</b>					
		Frontscheibe heizbar Komfort-Paket Winter-Paket					
		Gepäckraum-Abtrennung (Netz) Sonderlackierung Okenit-Weiß Metallic					
		Keyless & Charge-Paket Surrounding-Paket					




## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 11.08.2025 - Gültig bis 80583 km				
Vorschäden	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b> Tauschaggregat nein Nachlackierung nein Technischer Mangel nein Sonstiges nein Vorschadenhöhe 0,00 €				
	<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b> Tauschaggregat - Nachlackierung - Technischer Mangel - Sonstiges - Vorschadenhöhe 0,00 €				

Unfallfreiheit Unfallfrei = ja

### Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - .. 137,05 €  
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erne.. 0,00 €  
Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren 515,93 €

Zwischensumme

**652,98 €**

### Bemerkung zum optischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.

Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.

Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.

Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.

Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.

Fahrzeug verunreinigt

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Technischer Zustand

Bremsanlage - Bremsscheiben hinten Tragbild - erneuern	511,00 €
Zwischensumme	<b>511,00 €</b>

Auftraggeber: Kevin Röbke, KFZ-ID:104007

KFZ angelegt: 28.07.2025 - 10:12:42

Bewertung: Kevin Röbke 31.07.2025 - 13:05:17

Kalkulation: nicht zutreffend

Nachbewertung: nicht zutreffend

Seite 2/4

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.	
	<b>Ganzjahresreifen</b>			
	Reifen vorne	VL		
	205/55R16 94V	4,00 mm (Goodyear)		
	Reifen hinten	HL		
	205/55R16 94V	4,00 mm (Goodyear)		
	Zweiter Reifensatz			
	<b>k. A.</b>			
	Reifen vorne	VL		
	<b>k. A.</b>	<b>k. A. (k. A.)</b>	<b>VR</b>	
	Reifen hinten	HL	<b>HR</b>	
	<b>k. A.</b>	<b>k. A. (k. A.)</b>		
	Bemerkung		Ausstattung ER <b>Reifendichtmittel</b>	

<b>Endbetrag</b>
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
<b>Endbetrag (Brutto)</b>

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

<b>Bestätigung des Fahrzeugeigentümers</b>				
<b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b>				Herrinnahmepreis
<ul style="list-style-type: none"><li>- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt</li><li>- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,</li><li>- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,</li><li>- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,</li><li>- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.</li></ul>				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto
<b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.</li></ul>				
<b>Wichtige Eckdaten</b>				
Vorschäden	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
	<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

---

Ort / Datum Bewertung

---

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 308 SW Allure

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR3FCYHZ7RY559562

Kilometerstand: 80.583 km

Erstzulassung: 24.06.2024




Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









STELLANTIS AUTO SAS  
62\*2007/46\*0628  
**VR3FCYHZ7RY559562**  
1950 KG  
3450 KG  
1 - 1200 KG  
2 - 1200 KG  
2-10 BOULEVARD DE L'EUROPE  
78300 POISSY (FRANCE)  
PEUGEOT

**0.51**

200678108

## **Schadensbilder**

Hersteller / Typ: Peugeot 308 SW Allure

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR3FCYHZ7RY559562

Kilometerstand: 80.583 km

Erstzulassung: 24.06.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Bremsanlage - Bremsscheiben hinten Tragbild - erneuern



Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren



Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - lackieren



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern