

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2CQV208 (chassisnr: VR3FCYHZLNY606993)

Dit is een BTW auto



PEUGEOT 308 SW 1.5 BLUEHDI S&S ACTIVE PACK

Km-stand	99525 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1457 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Wit
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	21-10-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	274 cm
		Vermogen	96 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	115 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Boekje)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
RV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
LA	5 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
RA	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Voorzijde Omschrijving: Steenslag Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten		Deel: Dorpel links Omschrijving: Gedeukt Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Scherm rechtsachter Omschrijving: Gedeukt Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie	
Deel: Bumper voor Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Geschaafd Gegeven oplossing: Herstellen	
Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie			

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto