

Immat: <b>GD889MW</b> Marque : <b>PEUGEOT</b> Modèle: <b>208 AFFAIRE P.PACK BHDI100</b> Version: Chassis: <b>VR3UBYHTKM5864835</b> Kilométrage: <b>149343</b> Date 1ère M.C.: <b>13/12/21</b> Type de carrosserie: <b>Berline</b> Motricité: <b>Avant</b> Boite de vitesse: <b>MAN 6 VIT</b> Energie: <b>Diesel</b> Euro Standard:  Niveau carburant: <b>100 %</b> Nbre sièges: <b>2</b> Nombre appuis-têtes: <b>2</b> Couleur carrosserie: <b>Blanc</b> Nature de peinture: <b>Opaque</b> Couleur intérieur: <b>Bleu</b>	<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>				Oui	Non	<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>					
	Certificat immatriculation (original)					X						
	Carnet d'entretien					Copie						
	Manuel d'utilisation				✓							
	Moteur fonctionnant				✓							
	Batterie fonctionnante				✓							
	Véhicule roulant				✓							
	Nbre clés total				✓							
	Nbre clés télécommandes				2							
					1							
					Été monté				Empt	Profil	Dimension	Make
					AVG	5,5 mm	185/65/15/92/V	Hankook				
					ARG	7,1 mm	185/65/15/92/V	Hankook				
					AVD	6 mm	185/65/15/92/V	Hankook				
					ARD	6,4 mm	185/65/15/92/V	Hankook				
					Hiver				Empt	Profil	Dimension	Make
					AVG							
					ARG							
					AVD							
					ARD							
				Type de jantes (montées): Tôle								
				<b>Matériel de secours</b>								
				Galette	✓			Accept.		Non accept.		
				Kit réparation	✓			✓		✓		
				Compresseur	✓			✓		✓		
				Cric	✓			✓		✓		
								<b>EQUIPEMENTS INTÉRIEURS</b>				
N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation									
1	Intérieur	Tache	Nettoyer	Cache bagages ✓								
2	Voyant défaut	Allumé	Contrôler									
3	Joint de porte AVG	Déchirure	E - Remplacer									
4	Couvercle boîte à gants	Griffe(s)	Réparer/remplacer (montant forfaitaire)									
5	Tapis de sol AV	Déchirure	Réparer/remplacer (montant forfaitaire)									
6	Aile AVG	Griffe(s)	Lustrage									
7	Bas de caisse ext G	Griffe(s)	Acceptable									
8	Porte AVG	Griffe(s)	Peindre									
9	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre									
10	Porte AVD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)									
11	Aile AVD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)									
12	Bas de caisse ext D	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)									
13	Boîtier rétroviseur ext D	Griffe(s)	Lustrage									
14	Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer									
15	Garnit. zone de chargement	Griffe(s)	Acceptable									
16	Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	E - Remplacer									
17	Obturateur /Cache AR	Déformé / Forcé	E - Remplacer									
18	Feu ARD	Griffe(s)	Acceptable									
19	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre									
20	Frais d'inspection		-									
21	Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage									
				<b>EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS</b>								
				Porte latérale coulissante Droite X Porte latérale coulissante Gauche X								
<b>ADRESSE DE RESTITUTION</b> 17/05/24 SERIS Security - Quimper Avenue des Sports 29000 Quimper				<b>ADRESSE DE DÉPÔT</b>				<b>LOCATAIRE</b>		<b>DEPOSITAIRE</b>		
<b>Inspection sous réserve état mécanique et soubassements, état définitif après lavage</b>												
Le garage est-il intéressé par le rachat de ce véhicule ? Oui Non												
Signature de l'inspecteur <b>17/05/2024 12:00:10</b>	Catherine 229 - LE BIHAN (Inspecteur)	Signataire <b>17/05/2024 12:00:05</b>	Mr POYATO FRANÇOIS (Conducteur)	Signature		Signature						
												