



Peugeot 2008-P1-2019: GB624WR

N° Chassis:	VR3UDYH5KJ814462	Version:	PEUGEOT 2008 / 2019 / 5P / Crossover BLUEHDI 110 S&S ACTIVE BUSINESS
1ère MEC:	20/09/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	164829	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

215/65/16/98 H			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 35%	AVD
	ARG	Michelin: 35%	ARD
Profondeur de pneu AVG			6.0
Profondeur de pneu AVD			6.0
Profondeur de pneu ARG			6.0
Profondeur de pneu ARD			6.0
Taille de pneu AVG			215/65 R 16 98 H
Taille de pneu AVD			215/65 R 16 98 H
Taille de pneu ARG			215/65 R 16 98 H
Taille de pneu ARD			215/65 R 16 98 H
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer





Bas de caisse int ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Garnit int G coffre, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

