

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/14

Plate Number **J1-91-KD**
 Make **PEUGEOT**
 Model **208**
 Vehicle Description **Allure EV 50kWh 136**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/04/10	82995 KM	damage	• Voorruitreparatie	• CARGLASS (MARKETING)
2021/08/23	12773 KM	repair	• Peugeot OH-beurt	• NEFKENS AMERSFOORT
2025/08/22	108108 KM	repair	• Interieur Int luchtfilter Remmen Remvloeistof ACvullingR1234Y Peugeot OH-beurt	• AUTOBEDRIJF VAN BEEK B.V. • AUTOBEDRIJF VAN BEEK B.V. • AUTOBEDRIJF VAN BEEK B.V. • AUTOBEDRIJF VAN BEEK B.V.
2023/03/14	31417 KM	repair	• Electr. algemeeTr batt lader	• LOUWMAN PEUGEOT ROOSENDAAL
2024/07/23	75049 KM	repair	• Interieur Int luchtfilter Electr. algemeeTr batt lader Peugeot OH-beurt Carrosserie Raammechanisme - Rechts Voor	• LOUWMAN PEUGEOT BREDA • LOUWMAN PEUGEOT BREDA

			Wielophanging Veerschotel - Links APK icm beurt Ruitenwiss.blad V - Links Brst. InspuitinInspuitcomputer	• LOUWMAN PEUGEOT BREDA • LOUWMAN PEUGEOT BREDA • LOUWMAN PEUGEOT BREDA • LOUWMAN PEUGEOT BREDA • LOUWMAN PEUGEOT BREDA • LOUWMAN PEUGEOT BREDA
2024/12/24	82995 KM	repair	• Instrumenten Mot man compute Schakelaars Schak bed v bak	• LOUWMAN PEUGEOT BREDA • LOUWMAN PEUGEOT BREDA
2021/04/06	7210 KM	repair	• 195/55 R16 87H - Links Voor 195/55 R16 87H - Rechts Achter 195/55 R16 87H - Rechts Voor 195/55 R16 87H - Links Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2023/04/20	34492 KM	repair	• 195/55 R16 87H - Rechts Voor 195/55 R16 87H - Links Voor 195/55 R16 87H - Links Achter 195/55 R16 87H - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2022/12/22	26294 KM	repair	• Interieur Int luchtfiler Remmen Remvloeistof Peugeot OH-beurt	• LOUWMAN PEUGEOT ROOSENDAAL • LOUWMAN PEUGEOT ROOSENDAAL

				LOUWMAN PEUGEOT ROOSENDAAL
2024/10/25	79847 KM	repair	195/55 R16 87H - Links Voor 195/55 R16 87H - Rechts Voor 195/55 R16 87H - Rechts Achter 195/55 R16 87H - Links Achter	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2022/12/12	24680 KM	repair	195/55 R16 87H - Links Achter 195/55 R16 87H - Rechts Achter 195/55 R16 87H - Links Voor 195/55 R16 87H - Rechts Voor	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2022/07/19	14020 KM	repair	uitgebreide inspectie Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter	- BCS/ AUTO RIVANO - BCS/ AUTO RIVANO
2023/10/30	52017 KM	repair	195/55 R16 87H - Links Voor 195/55 R16 87H - Rechts Achter 195/55 R16 87H - Links Achter 195/55 R16 87H - Rechts Voor	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2024/04/29	68215 KM	repair	195/55 R16 87H - Links Achter 195/55 R16 87H - Links Voor 195/55 R16 87H - Rechts Voor 195/55 R16 87H - Rechts Achter	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2024/08/27	75358 KM	repair	Stranding BI Bandreparatie	- ANWB BV - ANWB BV
2025/04/11	91856 KM	repair	195/55 R16 87H - Links Voor 195/55 R16 87H -	PROFILE ZAKELIJK

			Links Achter 195/55 R16 87H - Rechts Voor 195/55 R16 87H - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2020/11/19	3306 KM	repair	• 195/55 R16 91H - Links Achter 195/55 R16 91H - Links Voor 195/55 R16 91H - Rechts Voor 195/55 R16 91H - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2023/10/09	49956 KM	repair	• Peugeot OH-beurt Carrosserie Batterij Interieur Int luchtfilter	• LOUWMAN PEUGEOT ROOSENDAAL • LOUWMAN PEUGEOT ROOSENDAAL • LOUWMAN PEUGEOT ROOSENDAAL