

Korrektur zur Fahrzeugbewertung

Kundennummer

Kennzeichen

Besichtigungsdatum

Korrekturdatum

Sachbearbeiter

Bei Feststellung eines Versicherungsschadens gelten zur Abwicklung die Bedingungen des Fahrzeugüberlassungsvertrages, dort insbesondere die Abwicklung von Versicherungsschäden (z. B. **Zahlung der Selbstbeteiligung**). Bei Ablehnung der Versicherung kann es zu einer Nachbelastung der Kosten gemäß den Bezifferungen der folgenden Bewertung kommen. Bei Feststellung eines Garantieschadens kann es bei Ablehnung durch den Hersteller zu einer Nachbelastung der Kosten gemäß den Bezifferungen der folgenden Bewertung kommen.

Bei Fehlteilen oder fehlenden Unterlagen ist ein formloser Nachweis über den Erhalt verpflichtend und innerhalb von 5 Werktagen durch den Fahrzeughalter zu erbringen.

Der geänderte Endbetrag der Minderwerte dient allen Beteiligten als Abrechnungsgrundlage.

Grund der Korrektur:

Bemerkungen:

Ergebnis vor Korrektur:

ermittelter Minderwert laut Zustandsbericht netto:

Ergebnis nach Korrektur:

Die Abrechnung setzt sich wie folgt zusammen

Abrechnungsgrundlage
ASS-Vertragspartner/
Kunde:

Abrechnunggrundlage
Restwertgarant

Kd.-Nr.	44051	Kennzeichen	WI-N 6791E
Name, Vorname	Schroeder, Beate	Im Auftrag von	ASS
FIN	VR3UHZKXZNT123939	Besichtigungsdatum	08.05.2025
Fahrzeugtyp	Peugeot e-208	Anwesende Person	-
Fahrzeugklasse	Kleinwagen	Rückkauf	AH
Kennzeichen	WI-N 6791E	Leasing	Leasys-Miete
Km-Stand	4295	Autohändler	AUTOKONTOR BAYERN GmbH
Zulassungsdatum	29.08.23		

Korrektur erforderlich?
Nur für ASS Mitarbeiter

Folgend werden nur Schäden aufgenommen, die dem Fahrzeugüberlassungsvertrag (Anlage über Definition Pflegezustand & Punkt Schäden) entsprechend nicht gebrauchstypisch sind. Da wir diese dem Autohaus bzw. der Leasinggesellschaft ersetzen müssen, hat der Kunde die dafür anfallenden Kosten an uns zu ersetzen. Sollte das Fahrzeug bei der Besichtigung nass oder verschmutzt sein, können weitere Kosten durch eine Nachprüfung entstehen!
Bei Feststellung eines Versicherungsschadens gelten zur Abwicklung die Bedingungen des Fahrzeugüberlassungsvertrages, dort insbesondere die Abwicklung von Versicherungsschäden (z.B. Zahlung einer Selbstbeteiligung).



Beeinträchtigungen während der Besichtigung

OK

Nicht OK

Fahrzeug sauber

Fahrzeug verschmutzt

Fahrzeug nass

War eine Unterbodenbesichtigung möglich?

Nein

Ja

Übersicht Versicherungsschäden

Wurde während der Laufzeit ein Versicherungsschaden **instand gesetzt**?

Nein

Ja

Ist am Fahrzeug ein **unreparierter** Versicherungsschaden vorhanden?

Nein

Ja

Windschutzscheibe bei Rückgabe beschädigt?

Nein

Zubehör/Fehlteile

Ersatzschlüssel (auch Chipkartenschlüssel)
Antenne
Fahrzeugunterlagen (außer Kfz-Schein)
Kofferraumabdeckung

vorhanden, funktionsfähig
vorhanden, funktionsfähig
 vorhanden fehlt
vorhanden, funktionsfähig

Inspektion fällig
ZB1 Zulassungsbescheinigung 1

Nein Ja
 vorhanden fehlt

Übertrag zu Seite 2:
(exkl. Fälliger Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden)

€ 0,00

Athletic Sport Sponsoring
ICH BIN DEIN AUTO

Kd.-Nr.	44051	Kennzeichen	WI-N 6791E
Name, Vorname	Schroeder, Beate	Im Auftrag von	ASS
		Übertrag von Seite 1:	0 €

Vorhandene Versicherungsschäden

je Versicherungsschaden wird eine Selbstbeteiligung (SB) in Höhe von Teilkasko (TK) 300 € / Vollkasko (VK) 500 € fällig. Daher ist keine weitere Bezifferung erforderlich.

Schadensart	Bauteil(e)
--------------------	-------------------

Legende:

Vorhandene Schäden müssen nach Schadenart beschrieben werden, wie z.B. Maderschaden, Hagelschaden, Vollkaskoschaden.

Betroffene Bauteile sind einzeln zu beschreiben, wie z.B. Motorhaube, Scheinwerfer links, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts, Heckklappe...

Schäden wie Lackverätzungen unterliegen **keiner** Versicherungsabwicklung und müssen daher im Punkt "Vorhandene Schäden (s.u.)" aufgenommen und beziffert werden.

Bei einem festgestellten Maderschaden ist eine Schadenerweiterung möglich. Sollten weitere nicht direkt sichtbare Bauteile betroffen sein, wird der Schaden gegebenenfalls über die Teilkasko Versicherung abgewickelt (TK SB wird fällig).

Vorhandene Schäden / Minderwerte (daher genaue Bezifferung zwingend erforderlich)

Bauteil	Beschädigung	Instandsetzungsverfahren	Kommentar	Kosten
Kotflügelverbreiterung hinten links	Kratzer		Minderwert	€ 50,00
Kotflügelverbreiterung hinten rechts	Kratzer		Minderwert	€ 30,00
Zulassung fehlt, Fahrzeug bereits abgemeldet		Austausch	fehlt	€ 100,00

Summe Schäden: € 180,00

Schadenersatz für festgestellte Schäden (netto): € 180,00

Akzeptierter Zustand

Türen		Rückleuchte		Sitze	
Vorne links	i.O.	Links	i.O.	Fahrersitz	i.O.
Vorne rechts	i.O.	Rechts	i.O.	Beifahrersitz	i.O.
Hinten links	i.O.			Rückbank	i.O.
Hinten rechts	i.O.				
Einstiege		Innenverkleidung		Schweller	
Vorne links	i.O.	Vorne links	i.O.	Rechts	i.O.
Vorne rechts	i.O.	Vorne rechts	i.O.	Links	i.O.
Hinten links	i.O.	Hinten links	i.O.		
Hinten rechts	i.O.	Hinten rechts	i.O.		
		Kofferraum	i.O.		
Kotflügel		Außenspiegel		Reserve-/Notrad	
Links	i.O.	Links	i.O.	Reifen	
Rechts	i.O.	Rechts	i.O.	Felge	
				Tire Fit	
Reifen		Seitenwand		Zusätzl. Reifensatz Reifen	
Vorne links	i.O.	Links	Mangel vorhanden	Vorne links	
Vorne rechts	i.O.	Rechts	Mangel vorhanden	Vorne rechts	
Hinten links	i.O.			Hinten links	
Hinten rechts	i.O.			Hinten rechts	
Motorhaube		Felge		Zusätzl. Reifensatz Felge	
Motorhaube	i.O.	Vorne links	i.O.	Vorne links	
Motorraum	i.O.	Vorne rechts	i.O.	Vorne rechts	
		Hinten links	i.O.	Hinten links	
		Hinten rechts	i.O.	Hinten rechts	
Heck		Radzierblende		Zusätzl. Reifensatz Radzierblende	
Heckklappe	i.O.	Vorne links		Vorne links	
Heckscheibe	i.O.	Vorne rechts		Vorne rechts	
		Hinten links		Hinten links	
		Hinten rechts		Hinten rechts	
Scheinwerfer		Dach			
Links	i.O.	Dach	i.O.		
Rechts	i.O.	Antenne	i.O.		
Nebelscheinwerfer		Stoßstange			
Links		Vorne	i.O.		
Rechts		Hinten	i.O.		

Legende Zustand: i.O. // Gebrauchsspur // Mangel vorhanden

Art der Beschädigung: Kratzer, Delle, Beule, Verformung, Verschrammung, Riss, Bruch, Lackverätzung, Lackabplatzer, Sonstiges

Instandsetzungsverfahren: Smart-Repair, Smart-Repair + Mehraufwand, Teillackierung, Volllackierung, Austausch, Reparatur

Bei Reparatur Kosten ermitteln / angeben

Athletic Sport Sponsoring

ICH BIN DEIN AUTO

Kd.-Nr. 44051

Name, Vorname Schroeder, Beate

Bereifung

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller	Art	Profiltiefe
Vorne links	195/55 R 16 91 V	Falken	Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne rechts	195/55 R 16 91 V	Falken	Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten links	195/55 R 16 91 V	Falken	Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten rechts	195/55 R 16 91 V	Falken	Ganzjahresreifen	7 mm

Zusätzliche Bereifung

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller	Art	Profiltiefe
Vorne links				
Vorne rechts				
Hinten links				
Hinten rechts				

Zusatzvereinbarung:

Die vorstehenden Schäden wurden im Beisein des Fahrzeugnutzers bzw. einer bevollmächtigten Person aufgenommen und von Grund und Höhe her mit ihm erörtert. Einwenden gegen die Schadenfeststellung des Bewerters werden weder im Grunde noch der Höhe nach erhoben. Fehlende Unterlagen/Fahrzeugteile sind binnen 5 Werktagen ab Rückgabetag nachzureichen. Ein schriftlicher Nachweis muss zwingend durch den Nutzer an ASS erfolgen. Dieser kann in Form eines Postbeleges oder einer E-Mail des Empfängers (Autohaus) erfolgen.

Verstreicht die Frist ungenutzt, werden die Kosten dem Nutzer nachbelastet. Der Fahrzeugnutzer bzw. die bevollmächtigte Person erkennt die vorgenannten Schäden in soweit von Grund und Höhe her an. Dies in der Weise, dass dieses Anerkenntnis die sachverständig festgestellte Forderung (Gesamtbetrag) selbstständig begründet.

Für den Fall des Nichtanerkenntnisses hat der Nutzer das Recht, einen Sachverständigen binnen 7 Werktagen auf seine Kosten und Rechnung zu beauftragen.


Nutzer erkennt durchgeführte Bewertung an:

Ja Nein

Zörbig/08.05.2025
Ort/Datum

Kunde nicht vor Ort.

Unterschrift Nutzer



Unterschrift Bewerter

Zörbig/08.05.2025
Ort/Datum

Herrn Gelinski
Durchgeführt von

Athletic Sport Sponsoring

ICH BIN DEIN AUTO

Kd.-Nr. 44051

Name, Vorname Schroeder, Beate

Kennzeichen

Im Auftrag von

WI-N 6791E

ASS

Allgemeine Fotos



Fahrzeugschein (ZB1), Fahrzeugschlüssel und Bordbuch



FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer)



Kilometerstand



Fahrzeug frontal diagonal links



Fahrzeug frontal diagonal rechts



Fahrzeug von hinten diagonal rechts



Fahrzeug von hinten diagonal links



Innenraum bei geöffneter Fahrertür




Innenraum bei geöffneter Beifahrertür



Innenraum / Rücksitzbank



Motorraum




Vollmacht




Fotos vom zusätzlichen Reifensatz


Fotos von Mängeln






Kotflügelverbreiterung hinten links verkratzt



Kotflügelverbreiterung hinten links verkratzt



Kotflügelverbreiterung hinten rechts verkratzt



Athletic Sport Sponsoring
ICH BIN DEIN AUTO

[weitere Fotos von Mängeln](#)



Athletic Sport Sponsoring
ICH BIN DEIN AUTO