

Identification du véhicule

Marque **PEUGEOT** Immatriculation **GH-181-DF**
 Modèle **208 AFFAIRE societe** Date 1ère M.C. **24/06/2022**
 Version **1.2 PT 100 S&S ACTIVE BUSINESS R**
 N° de châssis **VR3UPHNEKN5832493**
 Km. compteur **61001**
 Couleur **Blanc Banquise uni**
 Métallisé
 Réf.client **61462222**

Pneus Eté **195/55/16/87/H**
AVG: Autre: 20 % - ARG: Autre: 20 %
AVD: Autre: 20 % - ARD: Autre: 20 %
 Pneus Hiver

Restitution

Date **19/06/2025 11:20:00**
 Réf. client **RDV BPCE CAR LEASE**



Certificat immatriculation (original)	✗	Manuel d'utilisation		Carnet d'entretien	
Moteur fonctionnant		Batterie fonctionnante	✓	Véhicule roulant	✓
Nbre sièges	2	Nbre clés total	1	Nbre clés télécommandes	1
Nombre appuis-têtes	2				

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre carrosserie € HT	Main d'oeuvre peinture € HT	Ingrédients peinture € HT	Main d'oeuvre divers € HT	Coût facturable € HT
62080194	Coffre / hayon	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (comp		66,00	158,40	100,80		325,20
62080189	Clef de contact TC	Manque	Réparer/rempl. (montant forf						Non facturé
62080192	Jante alum. AVG 15/16	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forf	75,00					75,00
62080195	Jante alum. AVD 15/16	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forf	75,00					75,00
62080190	Revêtement assise siège A	Tache	Nettoyer					33,00	33,00
62080191	Aile ARG	Griffe(s)	Lustrage						Non facturé
62080193	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage						Non facturé
62080196	Moteur	Sans dégâts	Pas de réparation						Non facturé

(1) Inspection réalisée par

MACADAM
 Macadam France
 66 rue des Vanesses
 95913 Roissy
 CDG Cedex France

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. **508,20 €**
 TOTAL T.V.A. (20,00%) **101,64 €**

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **609,84 €**

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 66€ HT
 Taux de main d'oeuvre peinture: 66€ HT
 Taux des ingrédients peinture: 42€ HT
 Taux de main d'oeuvre divers: 66€ HT





62080194 Coffre / hayon Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



62080189 Clef de contact TC Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



62080192 Jante alum. AVG 15/16 Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



62080195 Jante alum. AVD 15/16 Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



62080190 Revêtement assise siège Tache
AVD Nettoyer



4/4



62080191 Aile ARG Griffes(s) Lustrage



62080193 Pare-chocs AR Griffes(s) Lustrage



62080196 Moteur Sans dégâts Pas de réparation

