


Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR3USHNSK MJ557302	Merk	PEUGEOT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K2-61-RL	Model	2008 Blue Lease Allure 1.2 PureTech 130 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	17-02-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	85 280 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	07-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrais	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 215/60/17 Winter 7.5 mm

Pirelli 215/60/17 Winter 8.0 mm

Pirelli 215/60/17 Winter 7.5 mm

Pirelli 215/60/17 Winter 8.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

● ● ●

2



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ● ● ●

3



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

● ●

4



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

● ●

5



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ● ● ● ●

6



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ● ●

7



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

● ●

8



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

● ●