

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR3USHNSK MJ557302	Merk	PEUGEOT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K2-61-RL	Model	2008 Blue Lease Allure 1.2 PureTech 130 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	17-02-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	85 280 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspektiedatum	07-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 215/60/17 Winter 7.5 mm

Pirelli 215/60/17 Winter 8.0 mm

Pirelli 215/60/17 Winter 7.5 mm

Pirelli 215/60/17 Winter 8.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsachter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Deuk met lakschade

-

Herstellen

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dak

-

Chemische afzetting

-

Forfait herstelling

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Motorkap

-

Steenslag

-

Ter info

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksvoor

Deuk met lakschade

-

Herstellen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksachter

Kras

-

Herstellen

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 17"

Linksachter

Kras

-

Forfait herstelling

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksachter

Chemische afzetting

-

Forfait herstelling