

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Kenteken       | 2AUS017                                           |
| Merk Model     | Peugeot 2008 GT Pack 1.2 Puretech S&S 130pk/cv 5p |
| Brandstofsoort | Benzine                                           |
| Datum deel1    | 27/07/21                                          |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving | Bewerking |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------|
| 19/09/24        | 58.306         | 60000 km               | Uitvoeren |
| 19/09/24        | 58.306         | luchtfilter interieur  | Vervangen |
| 19/09/24        | 58.306         | oliezeef               | Vervangen |
| 25/06/24        | 35.147         | lambda sonde           | Vervangen |
| 25/10/23        | 44.783         | bandherstelling        | Repareren |
| 11/09/23        | 42.274         | 40000 km               | Uitvoeren |
| 11/09/23        | 42.274         | bougie                 | Vervangen |
| 11/09/23        | 42.274         | diagnose               | Uitvoeren |
| 11/09/23        | 42.274         | luchtfilter            | Vervangen |
| 11/09/23        | 42.274         | luchtfilter interieur  | Vervangen |
| 11/09/23        | 42.274         | oliezeef               | Vervangen |
| 11/09/23        | 42.274         | remvloeistof           | Vervangen |
| 9/08/22         | 18.642         | luchtfilter interieur  | Vervangen |
| 9/08/22         | 18.642         | oliezeef               | Vervangen |
| 9/08/22         | 18.642         | onderhoud 1e jaar      | Uitvoeren |
| 9/08/22         | 18.642         | remblokken vooraan     | Reinigen  |
| 25/10/21        | 6.173          | banden                 | Uitvoeren |
| 25/10/21        | 6.173          | wiel balanceren        | N.v.t.    |