

Voertuiggegevens

Merk **PEUGEOT** Kentekenplaat **J247ZD**
 Model **2008** 1e **13/11/2020**
 tenaamstelling
 Versie **Blue Lease Allure**
1.2 PureTech 130
EAT8
 Chassisnummer **VR3USHNSSLJ882472**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **118088**

Datum & plaats van inspectie

Datum 15/05/2025 10:21:55
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				727,10	-218,13	508,97
60752107	Deur V L	Vervormd / Geforceerd	Herstellen en spuiten (compleet)	509,56	-152,87	356,69
60752105	Stoelbekleding zitting A R	Verbrand	Smartrepair	102,70	-30,81	71,89
60752108	Deur V L sierlijst	Vervormd / Geforceerd	Vervangen	64,84	-19,45	45,39
60752104	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)	50,00	-15,00	35,00
60752111	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60752112	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60752113	Bumper A sierlijst	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	
60752106	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60752109	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60752110	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	727,10 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-218,13 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	508,97 €

Schades zonder groep

60752107 Deur V L

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)



60752105 Stoelbekleding zitting A R

Verbrand

Smartrepair



60752108 Deur V L sierlijst

Vervormd / Geforceerd

Vervangen



60752104 Interieur

Geur


Ozonbehandeling (Rook)



60752111 Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



60752112 Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



60752113 Bumper A sierlijst Kras(sen) Vervangen



60752106 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60752109 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60752110 Motorkap Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)

