

Kenteken	2BEN782
Merk Model	Peugeot 2008 GT Pack 1.2 Puretech S&S 130pk/cv 5p EAT8
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	22/10/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/02/25	78.866	80000 km	Uitvoeren
5/02/25	78.866	batterij conditie meter	Vervangen
5/02/25	78.866	bougie	Vervangen
5/02/25	78.866	diagnose	Uitvoeren
5/02/25	78.866	luchtfilter	Vervangen
5/02/25	78.866	luchtfilter interieur	Vervangen
5/02/25	78.866	oliezeef	Vervangen
5/02/25	78.866	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
5/02/25	78.866	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
15/03/24	60.765	60000 km	Uitvoeren
15/03/24	60.765	luchtfilter interieur	Vervangen
15/03/24	60.765	oliezeef	Vervangen
15/03/24	60.765	remvloeistof	Vervangen
15/03/24	60.765	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
11/05/23	41.601	40000 km	Uitvoeren
11/05/23	41.601	bougie	Uitvoeren
11/05/23	41.601	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
11/05/23	41.601	luchtfilter	Vervangen
11/05/23	41.601	luchtfilter interieur	Vervangen
11/05/23	41.601	oliezeef	Vervangen
11/05/23	41.601	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
6/09/22	22.163	20000 km	Uitvoeren
6/09/22	22.163	luchtfilter interieur	Vervangen
6/09/22	22.163	oliezeef	Vervangen
6/09/22	22.163	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
29/03/22	10.256	controle niveaus	Uitvoeren