

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR3USHNSS NJ545365	Merk	PEUGEOT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	P9-66-JZ	Model	2008 Allure Pack 1.2 Puretech 130 EAT8 5d Onze Dea	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-03-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	85 661 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	23-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 215/60/17 Zomer 4.0 mm



Continental 215/60/17 Zomer 4.0 mm



Continental 215/60/17 Zomer 6.0 mm

Continental 215/60/17 Zomer 6.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

3



Onderdeel	Dakspoiler
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen