

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden




Kennzeichen: OHNE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Auftraggeber Simon Rohrbach | | Telefonnummer | | | | | | | | | | | | |
| Kundendaten | Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH | | | | E-Mail | | | | | | | | | | | |
| Straße Prinzregentenplatz 9 | | Plz 81675 | Ort München | | Tel.(Privat) | | | | | | | | | | | |
| Baumuster Gegengeschäft | | Auftrag.-Nr Gg. / GF NR | | | | Kundenkonto | | | | | | | | | | |
| Umsatzsteuer ja | | §25a nein | Steuernummer | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugdaten | Hersteller Peugeot | | Typ 2008 Allure | | Modell 1.2 PureTech 130 EU6d, Allure (EU.. | | | | | | | | | | | |
| VIN VR3USHNSSRJ581754 | | Aufbau Sport-Utility-Vehicle | | Anzahl Türen 5 | Kraftstoff Superbenzin | KBA-Schlüssel 1889/ACF | | | | | | | | | | |
| Kennzeichen OHNE | Erstzulassung 29.02.2024 | Halter lt. Zulbsch. II k. A. | Halter lt. Kunde 1 | Leistung (kW) 96 kW | Anzahl Zylinder 3 | HV-Batterie (kWh) 0 | Hubraum (ccm) HU 1199 03/27 | | | | | | | | | |
| Gesamtfahrt. lt. Halter 40.056 km | Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 40.057 km | max. km-Stand bei Übergabe 45.001 km | | Raucherfahrzeug k. A. | letzter KD am 05/25 | Letzter KD (km) 39.530 km | | | | | | | | | | |
| Farbe WEISS/TYP AUSSENVERKLEIDUNG .. | Lackierung metallic | Reimport k. A. | nächster KD in Tagen k. A. | nächster KD (km) k. A. | | | | | | | | | | | | |
| Scheckheft vollständig | | Scheckheft Bemerkung | | | | | | | | | | | | | | |
| Polster Stoff/Kunstleder | Polsterfarbe Schwarz | Getriebe Getriebe Automatik - .. | | Schadstoffk. Euro6d | CO-Emission (g/km) 137-140 (WLTP) | | | | | | | | | | | |
| Ehemalige Nutzung Mietwagen | Eigentum des Kunden k. A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstiges | Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A. | Chiptuning: k.A. | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstattung | Serienausstattung: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antischlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Dachhimmel schwarz Einparkhilfe vorn und hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch) Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung.. Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsge.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.. Heckleuchten LED Infotainment-System i-Connect Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kindersicherung, manuell Kopf-Airbag-System hinten Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten Mobile Online Dienste Mirror Screen Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT1.. Pyrotechnischer Gurtstraffer Reifendruck-Kontrollsystem Scheibenwischer mit Regensor Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunk.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Tagfahrlicht LED Warnanlage für Sicherheitsgurte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz Bordcomputer Dachreling schwarz Einschaltautomatik für Fahrlicht Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assi.. Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent Frontschürze grau Getränkehälter vorn Heckscheibe heizbar Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter Karosserie: 5-türig Klimaautomatik Kopfstützen hinten (3-fach) LM-Felgen Modellpflege Otto-Partikelfilter (GPF) Radstand 2605 mm Rücksitzlehne geteilt/klappbar Scheinwerfer Eco-LED Servolenkung elektrisch Sitze vorn höhenverstellbar Türgriffe außen Wagenfarbe Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung aut.. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderausstattung: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) Sitzheizung vorn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grip-Control-Paket Sonderlackierung Okenit-Weiß Metallic | | Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für .. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bemerkung | Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 09.09.2025 - Gültig bis 45001 km | | | | | | | | | | | | | | | |

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

| Vorschäden | Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.): | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| | Tauschaggregat nein | Nachlackierung nein | Technischer Mangel nein | Sonstiges nein | Vorschadenhöhe 0,00 € |
| Vorschäden lt. Bewerter: | | | | | |
| | Tauschaggregat - | Nachlackierung - | Technischer Mangel - | Sonstiges - | Vorschadenhöhe 0,00 € |
| Unfallfreiheit | Unfallfrei = ja | | | | |
| Optischer Zustand | | | | | |
| |  L |  X |  R | Blende Heckklappe - Kratzer - erneuern 195,00 € Blende Stoßfänger hinten - Kratzer - erneuern 195,00 € Fahrzeuginnenraum - Gebrauchsspuren - kein Abzug 0,00 € Frontbereich - leichter Steinschlag - kein Abzug 0,00 € Heckbereich - leichte Kratzer - kein Abzug 0,00 € Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren 552,00 € Zwischensumme | 195,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 552,00 € 942,00 € |

Bemerkung zum optischen Zustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Lackdicke | Fondseite links serienmäßig | Tür hinten links serienmäßig | Tür vorne links serienmäßig | Kotflügel vo.li. serienmäßig | Heckklappe serienmäßig | Dach serienmäßig | Motorhaube serienmäßig | Fondseite rechts serienmäßig | Tür h. rechts serienmäßig | Tür vorne rechts serienmäßig | Kotflügel vo.re. serienmäßig |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| Technischer Zustand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zwischensumme | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bemerkung zum technischen Zustand: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeug stark verunreinigt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

| Reifen u. Felgen | Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen) | | Felgenbeschreibung k. A. |
|------------------|---|---------------------------|--|
| | Reifen vorne | VL | VR |
| | 215/60R17 100H | 5,00 mm (Goodyear) | 5,00 mm (Goodyear) |
| | Reifen hinten | HL | HR |
| | 215/60R17 100H | 6,00 mm (Goodyear) | 6,00 mm (Goodyear) |
| | Zweiter Reifensatz k. A. | | Felgenbeschreibung k. A. |
| | Reifen vorne | VL | VR |
| | k. A. | k. A. (k. A.) | k. A. (k. A.) |
| | Reifen hinten | HL | HR |
| | k. A. | k. A. (k. A.) | k. A. (k. A.) |
| Bemerkung | | | Ausstattung ER Reifendichtmittel |

| Endbetrag | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Optischer Zustand | | 942,00 € |
| Technischer Zustand | | 0,00 € |
| Endbetrag (Netto) | | 942,00 € |
| 19 % Mehrwertsteuer | | 178,98 € |
| Endbetrag (Brutto) | | 1.120,98 € |

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

| Bestätigung des Fahrzeugeigentümers | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass | | | | Herrinnahmepreis |
| - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt | | | | 0,00 € Netto |
| - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, | | | | USt. 0,00 € (19 %) |
| - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, | | | | 0,00 € Brutto |
| - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. | | | | |
| Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen | | | | |
| - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. | | | | |
| Wichtige Eckdaten | | | | |
| Vorschäden | Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.): | | | |
| | Tauschaggregat nein | Nachlackierung nein | Technischer Mangel nein | Sonstiges nein |
| | Vorschäden lt. Bewerter: | | | |
| | Tauschaggregat - | Nachlackierung - | Technischer Mangel - | Sonstiges - |
| weitere | Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 40.056 km | | | |

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 2008 Allure

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR3USHNSSRJ581754


Kilometerstand: 40.057 km

Erstzulassung: 29.02.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe











Schadensbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 2008 Allure

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR3USHNSSRJ581754

Kilometerstand: 40.057 km

Erstzulassung: 29.02.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Frontbereich - leichter Steinschlag - kein Abzug



Frontbereich - leichter Steinschlag - kein Abzug



Heckbereich - leichte Kratzer - kein Abzug



Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren



Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren



Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren



Blende Stoßfänger hinten - Kratzer - erneuern



Blende Stoßfänger hinten - Kratzer - erneuern



Blende Heckklappe - Kratzer - erneuern



Blende Heckklappe - Kratzer - erneuern